



通学路対策箇所図

・交通量が多いにも関わらず、歩道が片側にしか無く、幅員が狭い

＜対策メニュー＞
・歩道整備

・交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別が無い箇所がある

＜対策メニュー＞
・歩車道境界ブロック設置



・横断歩道が薄くなっている

＜対策メニュー＞
・横断歩道補修

・横断歩道が無い場合、横断歩道の無いところで児童が横断している

＜対策メニュー＞
・横断歩道設置

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者
・警察署

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所