

# 通学路対策箇所図



・横断歩道が少ないため、横断歩道の無いところで児童が横断している


<対策メニュー>

- ・横断歩道の設置

・道路の脇に深い用水路があるため、児童が落ちる危険性がある。

<対策メニュー>

- ・交通安全指導で対応



・交通量が多いにもかかわらず、信号機が無い

<対策メニュー>

- ・信号機の設置

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

・変形交差点で歩道に車が進入する等

<対策メニュー>

- ・ポストコーンの設置
- ・横断歩道位置の変更

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所